

Réf. **393-NA - 1** Barrière métal et HPL

Réf. **393-NA-PFC** - Portillon avec fermeture clapet



- Barrière pour aire de jeux anti-vandalisme
- Composé de panneaux en HPL (10mm) fixés sur 3 lisses (tube 40 x 40 mm)
- Acier galvanisé, peinture poudre polyester RAL au choix
- Portillon dans la même construction



Réf. **393-M** - 1 Barrière métal et HPL

Réf. **393-P** - Portillon métal retour automatique et HPL

Vue en élévation et modularité




Réf. **393-M** - 1 Barrière métal et HPL

Réf. **393-P** - Portillon métal retour automatique et HPL


Pièces détachées

Vous pouvez commander vos pièces détachées
par téléphone au : **(+33) 04 76 64 75 18** –
par fax au : **(+33) 04 76 64 79 79** –
par mail à : info@transalp.fr


Scellements



Sur sol fluent / enrobé
-400 mm



Sur dalle béton
(poteau chevillé sur platine)



Contrôle, entretien, et maintenance

Transalp préconise d'effectuer :

- Un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend la vérification de :

- l'intégrité de l'équipement
- respect du niveau zéro pour les sols fluents
- la stabilité de l'équipement

- Un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

