



Avril 2023





# ref. **15942** - Le Bouquet








Jeu adapté aux malentendants















ref. **15942** - Le Bouquet

# Vue élévation et plan de masse





# Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 7500 mm

**Surfaces totale HCL**: 23.90 m<sup>2</sup> **01**: 0.60 m = 23.90 m<sup>2</sup>






ref. **15942** - Le Bouquet

**Fonctions ludiques** 


x 4

















ref. **15942** - Le Bouquet

### Matériaux

ACIER : ressort Ø20mm / plat de scellement / plaque intermédiaire

HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : assise / flasque / décors

INOX : poignées / repose pieds / boulonnerie / visserie

**PEHD**: bouchons de protection


**ALUMINIUM**: coquilles

PEINTURE: galvanisation à chaud par trempage / grenaillage / polyester cuit au four / épaisseur 80 microns

#### Livraison, pose, montage

Réf. Notice	15942_NOTICE	Palettisation	1 palette / 3.20 x 1.20 m Livré démonté			
Installation : Nbr jour / H	3 heures / 2 personnes		Livie demonte	ı		1
m³ de béton	0.86 m³		Poids de la pièce	35 Kg	Poids total	80 Kg

### Scellements possibles



# Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)
- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)



