


réf. 2618 Banc sucette adulte



réf. 2618 Banc sucette adulte

Élévation et plan de masse




Matériaux :

Désignation	Matériaux	Caractéristiques
Assise	HPL 18mm	Usinage CN
Accoudoir	Acier 60mm	-

Pièces détachées

Vous pouvez commander vos pièces détachées
par téléphone au : **(+33) 04 76 64 75 18** –
par fax au : **(+33) 04 76 64 79 79** –
par mail à : info@transalp.fr

Scellements possibles



Contrôle, entretien, et maintenance

Transalp préconise d'effectuer :

- Un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend la vérification de :

- l'intégrité de l'équipement
- la stabilité de l'équipement

- Un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)